AT34189B NT34A51/UL

注意：为保证产品安全，附带 记号的零件是具有安全上的重要性，所以当替换这些零件时请详细阅读
检修手册上 产品安全上的注意事项 的一节，请小心切勿因检修不当而降低产品的安全性。（线路如有更改恕不另行通知）

IR CTL

SLEEP	LOCK	-/--/--		3	2	1	0
			SOUND	7	6	5	4
C-SYS	S-SYS	GAME				9	8
	WOOFER	COMB	NICAM	DISPLAY	PLC	MUTE	POWER
					MENU	P-	P+
PRES		EARPHONE		ZOOM	V+	V-	
	SERVICE		TV/AV	TIME	MUSIC	COLOUR	WIDTH
				PRE-4	FM	PRE-2	PRE-1

AC 220


T803 ⚠


T402 ⚠

TU101 TELE48-011

01-34U189-MA1
2002-12-06

AT34189B NT34A51/UL




注意：为保证产品安全，附带 记号的零件是具有安全上的重要性，所以当替换这些零件时请详细阅读
检修手册上 产品安全上的注意事项 的一节，请小心切勿因检修不当而降低产品的安全性。（线路如有更改恕不另行通知）
IC603 TDA8945
IC601 NJW1136
IC201 TDA9373
IC901 4052
IC902 4053
CRT
WOOFER
01-34U189-MA1
2002-12-06

NOTES



This Service Manual are the Manufacturer's intellectual property
The design and the way the documents are selected, placed and related in this data base are the author's intellectual property
eturuta@gmail.com